


**PTM -TERMORESISTÊNCIA
PT 100 MINERAL
COM BUCIN**



Tabela de Temperatura

Termoresistência	Temperatura	Limite de Erro
PT 100	-200 a 400°C	± 2,3°C

Desenho



Como Pedir

