


### TCZ - TERMOPAR CONVENCIONAL PARA BANHO DE ZINCO



### Tabela de Temperatura

| Termopar | Temperatura | Limite de Erro   |
|----------|-------------|------------------|
| Tipo J   | 0 a 760°C   | ±2,2°C ou ±0,75% |
| Tipo K   | 0 a 1260°C  | ±2,2°C ou ±0,75% |
| Tipo N   | 0 a 1260°C  | ±2,2°C ou ±0,75% |

### Desenho



### Como Pedir

|                  |   |   |   |                           |   |   |   |                           |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|
| T                | C | Z | X | X                         | X | X | X | X                         | X | X | X |
| Tipo de Termopar |   |   |   | Medida em milímetros "L1" |   |   |   | Medida em milímetros "L2" |   |   |   |
| Tipo J           |   |   |   | 0100-100mm 1000-1000mm    |   |   |   | 0100-100mm 1000-1000mm    |   |   |   |
| Tipo K           |   |   |   | 0500-500mm 1500-1500mm    |   |   |   | 0500-500mm 1500-1500mm    |   |   |   |
| Tipo N           |   |   |   | 0800-800mm Sob Medida     |   |   |   | 0800-800mm Sob Medida     |   |   |   |